Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# Parte esterna termostatico doccia incasso THERMO_VT007200






MODELLO **VT007200**

Parte esterna termostatico doccia incasso,senza rubinetto d'arresto,senza parte incasso,per art.ZB007201-ZB007221

## FINITURE DISPONIBILI

| | | |
|---|---|---|
| | **21** | 21 Cromo |
| | **27** | 27 Vecchio Bronzo |
| | **2A** | 2A Nichel Satinato Spazzolato |
| | **2G** | 2G Oro Antico |
| | **2W** | 2W Oro Spazzolato |

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Installazione | **Incasso** |
| Parti Incasso necessarie | **ZB007201** |

**Termostatico**

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# Parte incasso termostatico doccia 1/2" INCASSO_ZB007201



MODELLO **ZB007201**

Parte incasso termostatico doccia 1/2",senza rubinetto d'arresto,senza parte esterna

## FINITURE DISPONIBILI

**04** 04 Senza Finitura

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Installazione | **Incasso** |
| Ricambio Cartuccia | **24.04A.PP** |
| **Cartuccia Termostatica Plus P 8X20** | |
| Incasso | **1** |




**Termostatico**

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.

2025-05-07

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.